

## FLEXI-TECH 60 F.G

### אלסטומר פוליאוריתן נוזלי דו רכיבי נטול ממיסים.

#### שכבה יסוד

יש לישם תחילה שכבת יסוד על כל האזוריים המיעדים לתקן או טיפול פני שטח בעזרת שכבת היסוד **Thortex Flexi-Tech 60 F.G Primer**.

יש לישם את שכבת היסוד בעזרת מברשת זיפים רכים כדי לקבל עובי ציפוי שווה אך קטן, ולהקfid לא ליצור "בריכות" של שכבת היסוד.

יש להניח לשכבת היסוד להתיבש לפחות 60 דקות ומקסימום 8 שעות בטמפרטורה של 20°C (68°F) לפני היישום של **Thortex Flexi-Tech 60 F.G**.

#### ערובוב

**Thortex Flexi-Tech 60 F.G** הוא חומר דו רכיבי שיש לערובה יחד לפני השימוש.

יש להביר את התכולה של מכל הבסיס אל מכל הערבוב המשופך. יש להוסיף את תוכן המשופע לבסיס באמצעות בחישה מתמדת כדי ליצור נוזל צמיגי ללא פסים.

אם דרושה כמות הקטנה מהכמות המלאה, יש לערובה את הכמות הדרישה באופן מדויק תוך שකילת הכמות המדויקות של הבסיס והמשופע.

חשיבות ביזור לבעד ערובה כהלה וכאשר החומר נראה מעורבב די, יש להמשיך עוד בערבוב כדי להבטיח שלא נותר חומר לא מעורבב.

#### ישום

לייציקות / מודלים, יש לשפר את החומר המעורבב באופן שווה לשטח המוקן והמרוח בשכבת יסוד. רצוי לננען בעדינות את השטח הממולא להוצאה בוועת אויר לכודות

יש לנוקת את כל הצד מיד לאחר השימוש בעזרת **Thortex Universal Cleaner** (חומר ניקוי אוניברסלי).

דורומטר 8 נוזלי בעל ביצועים גבוהים אשר פותח במיוחד לציפוי חדש של רכיבי גומי ומתחאים לשימוש על אימפלרים, מגלשים, מרזבים, ססתומים, מכבשים, אטמים, צינורות, מסועי רצעה, צמיגי דרכן וכדומה.

הנוסחה של **Thortex Flexi-Tech 60 F.G** מבוססת על תערובת מורכבת של פוליאולים ופוליאסטרים בשילוב עם קטליזטורים (זרדים) ואקטיבטורים (משפעלים) אמינים כדי ליצור מוצר המתגבר בקור עם חזק מכני מעולה.

**המאפיינים של Thortex Flexi-Tech 60 F.G** תוכנו כך שיתאים לגומי המיוצר במפעל.

לפני שאתה ממשיר, אנא קרא את המידע הבא היבט כדי להבטיח הבנה מלאה של ניהול השימוש.

#### הכנת פני השטח

יש להסיר לכלוך, שמן וגריז ולנקב את פני השטח בעזרת **Thortex Universal Cleaner** (חומר ניקוי אוניברסלי).

יש לחזור אזוריים כלשהם של גורמי מפוץ או שחוק כדי ליצור אזור תיקון שלם.

יש לחספס באופן מכני משטחים חלקים, כולל מתקנות כדי ליצור פרופיל נאות. במקרה של מצע מתקכת, יש עדיפות לנקיוי אברחי. במקרה של משטחי גומי, הדרך הטובה ביותר לחספס אותם היא באמצעות מברשת/מסרק פלאה קשייה.

יש לחזור קצוות של אזורי תיקון של רצועות, צינורות, צמיגים וכדומה.

יש להרחיק באמצעות משב רוח חלקיקים ואבק חופשיים מפני השטח המוכנים.

בתיקונים מסוימים כמו למשל באטמים יציקות בהן משטח אחד לא צריך להידבק ל-**Thortex Flexi-Tech 60 F.G**, יש לטפל במקרים הללו באמצעות **Thortex Release Agent** (חומר מנע הידבקות).

### תכונות פיזיקליות

(1800 psi) 125 kg/cm <sup>2</sup>	חוזק מתייחה ATM D412
(325 pli) 58 kg/cm	חוזק קריעה ASTM D624
600%	התארכות ASTM D790
60	קשיות A ASTM D2240
(9k (50) cm <sup>2</sup> – כשל בקוזזיביות ב Flexi-Tech	הידבקות לקליפ (בטון ופלדה) ASTM D903
16 volts/micron (400 volts/mil)	חוזק דיאלקטרי ASTM D149

### בריאות ובטיחות

כל עוד מקפידים להשתמש באופן נאות ב- Thortex Flexi-Tech 60 F.G. החומר בטוח לשימוש. יש להשתמש בכפפות הגנה.

gilion נתוני בטיחות מפורט מלא מצורף לחומר או שניין לקבלו על פי דרישת.

### אריזה

מסופק באריזות של 0.600 Kg.

המידע המסופק בגילוון נתוני בטיחות זה מיועד כהנחיה כללית בלבד ואין להתייחס אליו כאל מפורט. המידע ניתן בתום לב אך איןנו גוטלים אחריות כלשהי לשימוש במוצר או במידע זה לאחר מכן ואין הדבר בשליטת החברה. על המוצרים למטרות שלהם על פי בדיקות שלהם. מפורטים מפורטים ניתן לקבל על פי דרישת מהחברה.

**קיבול הנפח**  
cc (59 cu ins) 970 cc לקלילו.

### קבועים פיזיקליים

יחס הערבוב	בסיום	משפעל
2 נפח	13	ג'ל שקוֹף רך
3 משקל	20	נוזלי צמיגי צבעוני

### זמן הייבוש והאשפה בטמפרטורה של (F 68°C) 20°C.

אורך חיים שימוש	15 דקות	נפח מוצקים	100%
התകשות ראשונית	4 שעות	VOC	אפו
עיבוד מכני	16 שעות		
עיבוד מכני מלא	3 ימים		

אורך חיים מדף: מינימום 12 חודשים במכבים האטומיים המקוריים המאוחסנים בטמפרטורה שבין (40°F) 5°C ו- (104°F).

יבואן ומשווק בלעדיו לישראל:  
**יורוסיל בע"מ.**

טל: 01/8401360 פקס: 04-8401455

e-mail: [euroseal@isdn.net.il](mailto:euroseal@isdn.net.il)

[www.euroseal.co.il](http://www.euroseal.co.il)